



Hose Reel EX Serie 886, 889 EX



EN English

Earth control measurement after installation



Defective parts must be replaced or necessary repair work carried out in suitable specialist workshops before every use. Only original replacement parts must be used.

1. Check the earthing between the coupling of the supply hose and the earthing point on the hose reel. The ohmmeter should indicate less than 50×10^6 ohms ($R < 50M\Omega$).
2. Check the earthing between the coupling of the intake hose and the earthing point on the hose reel. The ohmmeter should indicate less than 50×10^6 ohms ($R < 50M\Omega$).



A final safety check of the changed/mounted, complete hose reel must be documented, in particular the verification of electrical conductivity.

DE Deutch

Erdungskontroll nach Installation



Defekte Teile oder erforderliche Instandsetzungsarbeiten müssen vor jedem Einsatz grundsätzlich in entsprechenden Fachwerkstätten durchgeführt werden. Es sind nur Originalersatzteile zu verwenden.

1. Die korrekte Erdung durch Messen des Widerstands zwischen Schlauchkupplung und Erdungspunkt des Aufrollers überprüfen. Der über ein Ohmmeter gemessene Widerstand muss weniger als 50×10^6 Ohm ($R < 50M\Omega$) betragen.
2. Die korrekte Erdung durch Messen des Widerstands zwischen die Kupplung des Anschlußschlauch und Erdungspunkt des Aufrollers überprüfen. Der über ein Ohmmeter gemessene Widerstand muss weniger als 50×10^6 Ohm ($R < 50M\Omega$) betragen.



Eine abschließende Sicherheitsprüfung des ausgetauscht/ montiert kompletten Schlauchaufrollers, insbesondere Überprüfung der elektrischen Leitfähigkeit, muss dokumentiert sein.

SV Svenska

Kontrollmätning av jordning efter installation



Defekta detaljer eller nödvändiga reparationer måste före varje användning åtgärdas av fackman med nödvändig kompetens. Endast original reservdelar får användas.

1. Kontrollera jordningen mellan distributionsslangens koppling och jordningspunkten på slangupprullaren. Ohmmätaren skall indikera mindre än 50×10^6 ohm ($R < 50M\Omega$).
2. Kontrollera jordningen mellan inkopplingsslangens koppling och jordningspunkten på slangupprullaren. Ohmmätaren skall indikera mindre än 50×10^6 ohm ($R < 50M\Omega$).



Den avslutande säkerhetsprovningen av den kompletta slangupprullen efter montage/bygge, i synnerhet kontroll av den elektriska ledningsförmågan, måste dokumenteras.

DA Dansk

Jordningskontrol efter installation




Før anvendelse af slangeoprulleren skal defekte dele udskiftes og nødvendige reparationer foretages af et autoriseret værksted. Der må kun anvendes originale reservedele.

1. Kontroller jordforbindelsen mellem distributionsslangens kobling og grundstødning punkt på rulle. Ohmmætaren skal angive mindre end 50×10^6 ohm ($R < 50M\Omega$).
2. Kontroller jordforbindelsen mellem inkopplingsslangens kobling og grundstødning punkt på rulle. Ohmmætaren angiver mindre end 50×10^6 ohm.




Den afsluttende sikkerhedstest af den udvekslede/monterede slangeopruller, her især testen af den elektriske ledeevne, skal dokumenteres.

Hose Reel EX Serie 886, 889 EX



1



2

NO Norsk

Jordningskontrol etter installation



Defekte detaljer eller nødvendige reparasjoner må før hver gangs bruk utbedres/utføres av et verksted med nødvendig kompetanse. Det må kun brukes originale reservedeler.

1. Sjekk jordforbindelsen mellom distributionsslangens kobling og jording punkt på hjul. Ohmmätaren vil indikere mindre enn 50×10^6 ohm.
2. Sjekk jordforbindelsen mellom inkopplingsslängens kobling og jording punkt på hjul. Ohmmätaren vil indikera mindre enn 50×10^6 ohm.



Den avsluttende sikkerhetsprøvingen av den komplette slangeoppullen etter bytte/montasje, spesielt kontroll av den elektriske ledene, må dokumenteres.

FI Suomi

Maavastusmittaus



Viallisten osien vaihto tai tarvittavat kunnostustyöt on teetettävä ennen jokaista käyttöä ammattikorjaamoissa. Vain alkuperäisiä varaosia saa käyttää.

1. Tarkista syöttöletkun kytkennän ja letkukelan maadoituspisteen välinen maadoitus. Ohmimittarin lukeman on oltava alle 50×10^6 ohmia ($R < 50M \Omega$).
2. Tarkista syöttöletkun kytkennän ja letkukelan maadoituspisteen välinen maadoitus. Ohmimittarin lukeman on oltava alle 50×10^6 ohmia ($R < 50M \Omega$).



Kunnostetun täydellisen letkunkelauslaitteen loppeturvallisuustarkastuksen, erityisesti sähköjohtavuuden tarkastuksen, tulokset on kirjattava muistiin.

FR Française

Contrôler de la mise à la terre après l'installation



Avant chaque utilisation, veiller à faire remplacer les pièces défectueuses ou à faire effectuer les opérations d'entretien indispensables par des techniciens professionnels. Utiliser uniquement les pièces détachées originales.

1. Contrôler la mise à la terre entre le raccordement du tuyaux et la prise de terre du l'enrouleur. L'ohmmètre doit indiquer une valeur inférieure à 50×10^6 ohms ($R < 50M \Omega$).
2. Contrôler la mise à la terre entre le raccordement du tuyaux et la prise de terre du l'enrouleur. L'ohmmètre doit indiquer une valeur inférieure à 50×10^6 ohms ($R < 50M \Omega$).



Le contrôle de sécurité final de tout l'enrouleur de tuyau remis en état et en particulier la vérification de la conductibilité électrique doivent être documentés.